福建福海创石油化工有限公司

PTA中央空调冷却塔填料更换维修工程招标说明书

1、 工程概况

1.1 工程名称：福海创石化PTA中央空调冷却塔填料更换维修工程

1.2 工程地点：漳浦县古雷开发区腾龙路86号PTA厂区

1.3 工程期限：决标后在规定的个日历天内完成

1.4 工程范围：福建福海创石油化工有限公司PTA中控楼、装置高低压配电至中央空调冷却塔填料翅片更换；对冷却塔玻璃钢水槽进行修补；对漏水点进行修复；管道系统水处理；中央空调冷却塔风机增加温度控制开关改造；系统调试；架设脚手架施工，详见工程说明和工程项目材料清单。

2 、资质要求：

2.1 参投商须为具备空调系统维修资质的独立法人，具有两年及以上中央空调维修组维修经验，提供证书及复印件附于合约中备查。

3、工程说明：

3.1 工程内容

3.1.1 更换中央空调冷却塔填料翅片4组。

3.1.2 冷却塔玻璃钢水槽进行修补，对漏水点进行修复。

高品质安调整完毕后应会签生产型出安调试验报告并随产品交货，空调运行正常后，

并在5个工作日内，提供一式三份测试报告和竣工报告。

3.2 冷却塔铭牌

品牌：康明冷却塔　　电机功率：3.0KW　　进水温度：37℃　　出水温度：32℃

冷却水量：250 T/H　　湿球温度：28℃　　干球温度：31.5℃

出厂编号：130533U-1　　型号：HMK II-250UL　出厂时间：2013年10月11日

3.3 工程项目材料清单

序号	项目名称	材料规格	单位	数量	备注
1	更换冷却塔填料翅片	调料型式：S 波 填料材质：聚氯乙烯 PVC（原生料） 组装尺寸：1220mm*1700mm*4mm 填料高度：1220mm	组	4	须提供材料出厂质量证明文件
2	冷却塔玻璃钢补漏	品牌：康明冷却塔 型号：HMK II-250UL	套	1	
3	管道系统水处理	开式系统全有机复合清洗剂	项	1	对管道进水除垢、预膜、软化等水处理工艺
4	温度控制开关回路	温度传感器、远程传感器、温控开关器、管道线路	套	1	包装或货架外观完好无损

3.4 施工要求

3.4.1 本工程所有材料均由承揽商提供。

3.4.2 承揽商报价前需实际测绘现场，了解原中央空调冷却塔运行形式，确认冷却塔具体型号、规格，并提供整体技术方案。

3.4.3 承揽商在系统维修、更换、补漏、调试过程中，如发现冷却塔其它故障问题点，需一并检查、维护，但并不追加费用。

3.4.4 施工过程中所需材料、工具等，均由承揽商自身提供。

3.5 保固要求

3.5.1 冷却塔填料翅片、冷却塔玻璃钢漏水问题、温度控制开关回路均保固两年。

4、 其它说明

4.1 承揽商应保证文明施工，如在施工过程中对相关设施、设备及附件等造成的损坏由承揽商负责修复和赔偿。

4.2 当天施工产生的垃圾须及时清运至指定地点倒放，不得随意丢弃，施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

4.3 承揽商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。

4.4 承揽商施工期间须遵守福海创公司的各项规章制度，并签订《安全环保协议书》。

设备管理部电气管理团队

2019-01-15